



LUDWIGSBURG



Sanierung Umkleiden / Fassadengestaltung

## Rundsporthalle

Kurfürstenstraße 23, 71636 Ludwigsburg

### Bauherrin

Stadt Ludwigsburg

### Entwurf, Planung, Bauleitung

Fachbereich Hochbau und  
Gebäudewirtschaft

### Entwurf Fassadengestaltung

itsorange, Benningen

**Baukosten** 0,7 Mio €

**Bauzeit** 06/2014 – 09/2014  
05/2015 – 08/2015

Die Rundsporthalle wurde in den Jahren 1971-1972 erbaut und im Jahr 1994/1995 durch einen Ergänzungsbau erweitert. Mit dem Standort direkt an der Kurfürstenstraße bildet das Gebäude den östlichen Abschluss des „Bildungsareals West, Ludwigsburg“.

Der im südlichen Gebäudebereich untergebrachte Umkleide- und Sanitärtrakt hat zwei Eingänge über den die Vereinssportler und Schüler in die ebenerdig gelegenen Räume gelangen. Dieser Gebäudeteil bedurfte einer grundlegenden Reorganisation und Sanierung.

Die Baumaßnahme umfasste die Neuordnung der Umkleide- und Sanitärräume, die Neugestaltung des vorgelagerten Eingangsflures sowie die Erneuerung aller Glastüreingänge. Die ursprünglich sehr groß angelegten Wasch- und Duschräume wurden aufgeteilt in kleinere und dadurch flexibler nutzbare Einheiten. Der Sanitär-

trakt wurde mit neuen Wand-, Boden- und Deckenbelägen ausgestattet und erhielt legionellensichere Armaturen. Die Garderobeneinrichtung in den Umkleideräumen wurde ersetzt durch umlaufend an den Wänden angebrachte Holzbänke und Edelstahlgarderoben.

Zur Sicherung des vorbeugenden Brandschutzes wurden insbesondere verglaste Brandschutzelemente eingebaut sowie die Sicherheitsbeleuchtung und Brandmeldeanlage erneuert. Die gesamten haustechnischen Einrichtungen des Umkleidetракtes wie Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroanlagen wurden erneuert. Der gesamte Bereich wurde mit einer Lüftungsanlage ausgerüstet.

Zur Verbesserung der Außenwirkung und als Erkennungszeichen wurde nach der Sanierung des Umkleide- und Sanitärbereiches eine großflächige Beschriftung an der Gebäudeostseite angebracht.

